




Article number / Artikelnummer: 4084FB

EAN number / EAN: 4250384743048
Freight category / Frachtkategorie: A

Ornamental bollard steel tube Ø 89 mm, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10

Stilpoller Serie 4084B Ø 89 mm, herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223



Item description

Ornamental bollard steel tube Ø 89 mm

Ornamental bollard
of steel tube Ø 89 mm
approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized
and coated iron glimmer (DB 703)

- removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10

Artikeltext

Stilpoller Serie 4084B Ø 89 mm

Stilpoller
aus Stahlrohr Ø 89 mm
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und
Eisenglimmergrau (DB 703) beschichtet

- herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

Technical specifications

Weight: 13,5 kg
Dimensions: 89 mm x 1300 mm x 89 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 13,5 kg
Abmessungen: 89 mm x 1300 mm x 89 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet



* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.